

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
 Е.А.Шапкина
« 27 » 2017 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Ромашка» села Каменоломня Сакского района Республики Крым
№27

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта **296528, РФ Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Ленина, д.15**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - два отдельно стоящих одноэтажных здания, **233 кв.м. и 240 кв.м.**
 - часть здания (занимает) _____ этажей), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания **1936**, последнего капитального ремонта **2015**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2017**, капитального (крыши) **2019**
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения): **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ромашка» с. Каменоломня Сакского района», РК**
- 1.7. Юридический. адрес организации (учреждения) **296528, РФ Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Ленина, д.15**
- 1.8. Основание для пользования объектом **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности: **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная**
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: **отдел образования администрации Сакского района**
- 1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации, **296500, РК, г.Саки, ул. Бурденко, 1, тел. (36563) 2-36-07, e-mail: rayonosaki@mail.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг: **предоставление услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, предоставление образовательных услуг**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте;**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, ивалиды с нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **53 чел.**
- 2.7 Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида **нет**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН (маломобильные группы населения)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, да, нет) конечная остановка маршрутки №17, далее пешком 250м, примерно 2 минуты

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) **автобус №17; 250 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; с таймером; нет)

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет)

3.2.6 перепады высоты на пути (есть; нет);

их обустройство для инвалидов на коляске (да: нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К)		4, 5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		5, 6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У), ВНД (К)		9, 10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание, обозначить направление движения ко входам для МГН (маломобильных групп)

населения), отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках требуется, произвести текущий ремонт покрытия путей движения, привести пороги на входах в зоны целевого назначения к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно нормативам для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на площадке главного входа, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСР ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР (техническим средствам реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019г.г.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана) _____

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «04» апреля 2017г
2. Акта обследования объекта № ____ от «04» апреля 2017г
3. Решения комиссии _____ «__» _____ 2017г



Адресная программа (план) адаптации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ромашка» села каменоломня Сакского района Республики Крым и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Сакского района Республики Крым на 2016-2020 год

№ п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ромашка» с. Каменоломня	3 296528, Сакский район, с.Каменоломня, ул.Ленина, 15	4 27	5 индивидуальное решение с ТСР, текущий ремонт	6 ТР	7 ДЧ-В	8 8	9 9	10 Заведующий МБДОУ	11 2019г

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ
 ** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР – текущий ремонт; ПСД – подготовка проектно-сметной документации; Стр – строительство; КР – капитальный ремонт; Рек – реконструкция; Орг – организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия
 *** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
Е.А.Шапкина
«___» _____ 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Ромашка» села Каменоломня Сакского района Республики Крым
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 27

Сакский район, Республика Крым

«04» апреля 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
1.2. Адрес объекта **296528, РК, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Ленина, д. 15**
Сведения о размещении объекта:
- два отдельно стоящих здания 1 этажей, **233 кв.м. и 240 кв.м**
- наличие прилегающего земельного участка: да
1.4. Год постройки здания **1936**, последнего капитального ремонта **2015**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2017, капитального 2019*
1.6. Название организации (учреждения): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ромашка» села Каменоломня Сакского района Республики Крым**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **296728, РК, Сакский район, село Каменоломня, улица Ленина, д. 15.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
2. Психолого-педагогическое сопровождение;
3. Присмотр и уход

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **есть (маршрутка №17, остановка конечная с. Каменоломня), наличие адаптированного транспорта к объекту нет**
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **250 м**
3.2.2 время движения (пешком) **2 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* - **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* - **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*), (бордюры) - **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3, 4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К)		4, 5, 6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		5, 6
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		7
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О, С, Г, У), ВНД (К)		9, 10
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1, 2

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДУ

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа в здание, обозначить направление движения ко входам для МГН (маломобильных групп населения), отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а так же организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть возможность усиления звука (индукционная петля), разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется, произвести текущий ремонт покрытия путей движения, привести пороги на входах в зоны целевого назначения к нормативу, оборудовать санитарно-гигиенические помещения согласно нормативам для данной категории инвалидов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на площадке главного входа, привести пороги к нормативу.

Для обеспечения полной доступности для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в том числе и на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	индивидуальное решение с ТСП ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
8.	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП (техническим средствам реабилитации); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019г.г.

в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
доступен частично всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (**собственником объекта**);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту.....на 1 л.
2. Входа (входов) в здание.....на 1 л.
3. Путей движения в здании.....на 1 л.
4. Зоны целевого назначения объекта.....на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений.....на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте.....на 1 л.
- Результаты фотофиксации на объекте.....на 2 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель

комиссии Заместитель главы администрации, Шапкина Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены комиссии:

начальник отдела предоставления льгот и организации государственной поддержки ветеранов и инвалидов департамента труда и социальной защиты населения администрации, Плакун Н.П.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Методист ИМО МКУ «ЦОО и ДО» Сакского района», Романюк С.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной рекламы администрации, Абдуллаев Т.Р.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

зам. начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества, Петрик И.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

председатель Сакской районной организации ветеранов и инвалидов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов, Довженко З.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Заведующий МБДОУ «Ромашка» села Каменоломня, Федаш С.Ф.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название). _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности объекта
№ 27 от «14» апреля 2017 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Наименование объекта, адрес: МБДОУ «Ромашка», 296528 Сакский район, с.Каменоломня,
ул. Ленина,15

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	3	Отсутствуют визуальная информация, тактильные обозначения	К, Г, С	установка визуальной информации, тактильных обозначений	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	4	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	1	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1, 2, 3, 4	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

К — колясочники; О - опорники; У- умственно-отсталые; С-слепые; Г-глухие

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес: МБДОУ «Ромашка», 296528 Сакский район, с. Каменоломня, ул. Ленина, 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	есть перила	к, о, с, г, у	Привести перила в соответствие с СП	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Установить пандус	к,о	Установить пандус 5-8%	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		4	Отсутствует тактильная информация об учреждении	с	Изготовление и установка табличек на языке Брайля и написанных выпуклым шрифтом	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		6	Отсутствует световой и звуковой маяк, порожки 4,5 см	с, г, к, о	Привести порошки в соответствие с СП, Установка светового и звукового маяка	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		5	-	к, о, с, г, у	-	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							текущий ремонт, ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О, С, Г, У), ВНД (К)	1	4, 5, 6	ремонт (текущий), ТСП (технические средства реабилитации)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес: МБДОУ «Ромашка», 296528 Сакский район, с.Каменоломня, ул.Ленина,15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея,балкон)	есть		5	Отсутствуют тактильные обозначения	с	Установка тактильных табличек	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет			-			
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			-			
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			-			
3.5	Дверь	есть		6	Дверной проём 80 см.	к, о	Привести в соответствие с СП	текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		6	-	к, о, с, г, у		
	ОБЩИЕ требования к зоне							текущий ремонт, ТСР

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	2	5, 6	текущий ремонт, ТСР

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

**Наименование объекта, адрес: МБДОУ «Ромашка», 296528 Сакский район,
с.Каменоломня, ул.Ленина, 15**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		7	Порожки 4,5 см Дверной проём 80 см; Отсутствуют тактильные обозначения	к, о, с, г, у	Привести в соответствие с СП; Установка тактильных табличек и направляющих полос	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		7	Дверной проём 80 см.	к, о, с, г, у	Привести в соответствие с СП	текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть			Порожки 4,5 см	к, о, с, г, у	Привести в соответствие с СП	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					к, о, с, г, у		текущий ремонт, ТСР

ИЗаключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		7	ремонт (текущий), ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес: МБДОУ «Ромашка», 296528 Сакский район,

с.Каменоломня, ул.Ленина,15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		9, 10	Дверной проём 80 см; Отсутствуют тактильные обозначения	к, о, с, у	Установка тактильных обозначений	текущий ремонт, ТСП
5.2	Душевая/ванная комната	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Текущий ремонт, ТСП

ПЗакключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-И (О, С, Г, У), ВНД (К)	8	9,10	текущий ремонт, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**Наименование объекта, адрес: МБДОУ «Ромашка», 296528 Сакский район,
с.Каменоломня, ул.Ленина,15**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	-	Г	Установить	Текущий ремонт, ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует звуковое оповещение	С	Установить	Текущий ремонт, ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом	С	Изготовление и установка табличек	Текущий ремонт, ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	Установить	Текущий ремонт, ТСР

III. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	-	-	Текущий ремонт и индивидуальное техническое решение

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**«Территория, прилегающая к зданию»
МБДОУ «Ромашка» с. Каменоломня.**



фото 1, 2 «Вход на территорию»



Фото№3 «Путь движения по территории»



фото№4 «Лестница наружная»

2.«Вход в здание» МБДОУ «Ромашка» с. Каменоломня



Фото №5 «Тамбур» (зона ожидания)



фото№6 «Входная дверь»

3. «Пути движения внутри здания»



Фото№7 «Дверь»



фото№8 «Коридор»

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

6. Санитарно-гигиенические помещения




Фото №9, 10 «Туалетная комната»



Информационная таблица				Информационная таблица			
№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Ванна	шт.	1	5	Унитаз	шт.	1
2	Синк	шт.	1	6	Синк	шт.	1
3	Трует	шт.	1	7	Трует	шт.	1
4	Синк	шт.	1	8	Синк	шт.	1

СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

усадебного участка № 15
по улице Ленина квартал №
гор. (пгт) с. Каменоломня



Площадь земельного участка по (угодьям) кв. м


объект земельный участок	площадь земельного участка по (угодьям) кв. м							в том числе излишки	Дата внесения текущ измен	КРП "БРТГ г. Евпатория"		
	в том числе											
	под строениями			в том числе под двор	под садом		под огород					
	всего	основным	неж.		фрукт	декор.						
3342	684	674	10	2658						Составил:	Гринь С.Н.	
									Проверил:	Любомирская О.Р.		
									Дата исполнения 12.03.2012 г.			

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

на строение лит. "А"

по улице Ленина дом № 15 кв. №
гор.(пгт) с. Каменоломня

литер "а2"



Размещение информации
на Карте доступности субъекта РФ
СОГЛАСОВАНО

«___» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Ромашка»
Федаш СФ.
«04» апреля 2017 г.



АНКЕТА

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ромашка»
с. Каменоломня Сакского района Республики Крым
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
№ 27

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание
- 1.2. Адрес объекта 296528, РФ Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Ленина, д.15
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - два отдельно стоящих одноэтажных здания, 233 кв.м. и 240 кв.м.
 - часть здания (занимает) _____ этажей), кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1936, последнего капитального ремонта 2015.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального (крыши) 2019
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Ромашка» с. Каменоломня Сакского района», РК
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 296528, РФ Республика Крым, Сакский район, с. Каменоломня, ул. Ленина, д.15
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: отдел образования администрации Сакского района
- 1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации, 296500, РК, г.Саки, ул. Бурденко, 1, тел. (36563) 2-36-07, e-mail: rayonosaki@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, предоставление образовательных услуг
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 53 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР (индивидуальная программа реабилитации) инвалида, ребенка-инвалида нет
3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН (маломобильные группы населения)
- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта, да, нет) конечная остановка маршрутки №17, далее пешком 250м, примерно 2 минуты
- наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) автобус №17; 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 перекрестки (нерегулируемые; регулируемые; со звуковой сигнализацией; с таймером; нет)

3.2.5 информация на пути следования к объекту (акустическая; тактильная; визуальная; нет)

3.2.6 перепады высоты на пути (есть; нет);

их обустройство для инвалидов на коляске (да: нет)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВДН
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно) «ВНД» (временно недоступен)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)
8	Все зоны и участки	индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)

** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Обследование объекта (с определением состояния доступности и мер адаптации)

5.1 Проведено 04.04.2017г.

Дата

организация, проводившая обследование

заключение о состоянии доступности и необходимости адаптации

5.2 Необходимо провести (да; нет); предполагаемое время

Анкету заполнил: заведующая МБДОУ «Ромашка» с.Каменоломня Сакского района Республики Крым Федаш С.Ф. +79787771340